

**Акт контрольно-аналитического мероприятия
по установлению достоверного уровня доступности
объекта сферы культуры**

Дата 22.07.2021 г.

1. Наименование организации

БУ ХМАО – Югры «Центр народных художественных промыслов и ремесел»

2. Краткие сведения о составе объекта

В составе объекта одно здание по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, д. 119
(количество зданий)

3. Актуальность паспорта доступности, дата заполнения (актуализации)

Паспорт доступности заполнен 17. 04. 2013 года, актуализирован 14.12. 2020 года

4. Достоверность сведений, содержащихся в паспорте доступности, фактическому состоянию объекта (в т.ч. в разрезе структурно-функциональных зон)

Актуализация не требуется

5. Наличие объекта (объектов) на информационных картах в сети «Интернет» ТИС Югры и «Жить вместе»

Объект на информационных картах в сети «Интернет» ТИС Югры и «Жить вместе» в наличии

6. Наличие мероприятий в отраслевой «дорожной карте» (плане финансово-хозяйственной деятельности):

Есть

7. Доступность официального сайта организации в сети «Интернет» для инвалидов по зрению

Официальный сайт организации в сети «Интернет» для инвалидов по зрению доступен.

8. Аналитическая справка о состоянии доступности зон объекта (заполняется подконтрольной организацией заблаговременно до проведения контрольно-аналитического мероприятия)

Принятые сокращения наименования категорий инвалидов:

- к - инвалиды на креслах-колясках («колясочники»);
- о - инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата («опорники»);
- с - инвалиды с нарушениями зрения («слепые»);
- г - инвалиды с нарушениями слуха («глухие»);
- у – инвалиды с нарушением интеллекта («умственно-отсталые»).

В 2020 году в рамках государственной программы «Доступная среда в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре» в бюджетном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр народных художественных промыслов и ремесел» выполнены работы по приобретению и установке оборудования для обеспечения доступности маломобильных групп населения на общую сумму 79 500,00 руб. (в том числе за счет средств программы «Доступная среда» 79 500,00 руб.):

Вход в здание оборудован звуковым маяком, информационным табло (бегущая строка), тактильными пиктограммами, тактильной плиткой, дополнительными поручнями.

У центрального входа установлен пандус, смонтированы поручни, тактильная плитка, кнопка вызова сотрудников.

На этаже здания находятся тактильные мнемосхема, комплексные тактильные таблички с азбукой Брайля с указанием названия отделов, установлена информационная тач-панель, для инвалидов имеющих нарушения функции зрения и других категорий инвалидности – стационарные видео увеличители.

Для маломобильной группы населения и других категорий инвалидности имеющих нарушения опорно-двигательной функции, для передвижения по учреждению в фойе находится кресло-коляска

На 1-м этаже обустроен санузел для инвалидов, установлено необходимое оборудование для инвалидов и маломобильных групп населения.

Выставочные залы учреждения оборудованы информационной системой «Исток», для слабослышащих, видео увеличителем для слабовидящих.

В целях реализации проектов проводятся мероприятия с участием инвалидов и других маломобильных групп населения.

При обращении, сотрудниками оказывается персональное сопровождение людей с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов имеющих нарушения функции зрения и других категорий инвалидности.

Наименование элементов объекта	Единицы измерения (наличие)	Нормативная величина, наличие	Категории инвалидов	Фактическое состояние на момент обследования
2	3	4	5	6
1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА (при наличии)				
Вход на территорию (при наличии ограждения)				отсутствует
- ширина прохода, калитки	м	0,9 и более	к, о	-
- информация об объекте	наличие	есть	к, о, с, г	-
Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)				отсутствует
Расстояние до входа в здание	м	50 и менее	к, о	25
Количество машино-мест для инвалидов	%	10 % и более (при наличии менее 10 мест – не менее 1 машино-места для инвалида)	к	отсутствует
Габариты машино-места для инвалидов (ширина)	м	3,6 и более	к	-
Габариты машино-места для инвалидов (глубина)	м	6,0 и более	к	-
Путь к входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)				
- ширина тротуара (пути движения):	м	2,0 и более	к	4,5
- указатели направления движения	наличие	есть	к, г	нет
- ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	наличие	есть	с	есть
- места отдыха	наличие	есть	к, о	нет
Открытая лестница:				
- высота подъема	м	справочно		-

Наименование элементов объекта	Единицы измерения (наличие)	Нормативная величина, наличие	Категории инвалидов	Фактическое состояние на момент обследования
2	3	4	5	6
- поручни на высоте	м	0,85 - 0,92	о, с	-
- тактильная полоса перед маршем (вверху и внизу)	наличие	есть	с	нет
- контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	есть	с	нет
Пандус на рельефе				нет
- высота подъема одного марша	м	0,8 и менее	к	-
- уклон	%	1:20 и менее	к	-
Поручни с двух сторон		наличие	к, о	-
- на высоте (нижний поручень)	м	0,7	к	-
- на высоте (верхний поручень)	м	0,85 - 0,92	о	-
2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)				
Крыльцо или входная площадка				есть
Высота площадки	м	справочно		1,4
Габариты площадки (ширина)	м	2,2 и более	к	2,7
Габариты площадки (глубина)	м	2,2 и более	к	1,4
Поручни (ограждение)	наличие	Есть	к, о, с	есть
Навес	наличие	Есть	к, о	есть
Информация об объекте	наличие	Есть	г	есть
Лестница наружная				
Тактильная полоса перед маршем вверху и внизу	наличие	Есть	с	есть
Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	Есть	с	есть
Поручни с двух сторон	наличие	Есть	о, с	есть
- на высоте	м	0,85-0,92	о, с	0,85
- горизонтальные завершения поручней	наличие	Есть	о, с	есть
- не травмирующие окончания	наличие	Есть	о, с	есть
Пандус наружный				
Уклон	%	1:20 и менее	к	1,12
Ширина марша (в чистоте, между поручнями)	м	0,9 - 1,0	к	0,92
Высота подъема одного марша (максимальная)	м	0,8 и менее	к	1,4
Разворотные площадки:				
-при въезде на пандус, длина	м	1,5 и более	к	1,5 и более
-при въезде на пандус, ширина	м	1,5 и более	к	1,5 и более
-промежуточная прямая, длина	м	1,5 и более	к	не требуется
-промежуточная прямая, ширина	м	1,0 и более	к	не требуется
-промежуточная с поворотом направления движения, длина	м	1,5 и более	к	1,5
-промежуточная с поворотом направления движения, ширина	м	1,5 и более	к	1,5
Поручни с двух сторон:	наличие	есть	к, о	есть
- на высоте (нижний поручень)	м	0,7	к	0,65
- на высоте (верхний поручень)	м	0,85-0,92	о	0,85

Наименование элементов объекта	Единицы измерения (наличие)	Нормативная величина, наличие	Категории инвалидов	Фактическое состояние на момент обследования
2	3	4	5	6
- горизонтальные завершения поручней	наличие	Есть	к	есть
- не травмирующие окончания	наличие	Есть	к, о	есть
Нескользкое покрытие	наличие	Есть	к	есть
Наружный подъемник	наличие	Есть	к	нет
Звуковой маяк у входа	наличие	Есть	с	есть
Тамбур				
Глубина	м	1,8 и более	к	1,5
Ширина	м	2,2 и более	к	2,9
Двери распашные	наличие	справочно	-	есть
Двери автоматические	наличие	справочно	-	нет
- ширина дверного проема в свету	м	0,9 и более	к, о	1,25
- высота порога наружного, внутреннего	м	0,025 и менее	к	0,025
Лестница на уровень 1-го этажа				
Контрастная маркировка крайних ступеней	Наличие	есть	с	нет
Поручни с двух сторон:	наличие	есть	о, с	-
- на высоте	м	0,85-0,92	о, с	-
- горизонтальные завершения поручня	наличие	есть	о, с	-
- не травмирующие окончания	наличие	есть	о, с	-
Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа				нет
Ширина марша	м	1,0 и более	к	-
Уклон	%	1:20 и менее	к	-
Разворотные площадки внизу,верху	м	1,5 и более	к	-
Поручни с двух сторон:	наличие	есть	к, о	-
- на высоте (нижний поручень)	м	0,7	к	-
- на высоте (верхний поручень)	м	0,85 - 0,92	к, о	-
- горизонтальные завершения поручней	наличие	есть	к	-
Пандус переносной	наличие	есть	к	нет
Подъемник для инвалидов				
- стационарный	наличие		к	нет
- мобильный	наличие		к	нет
Коридоры/холлы				
Ширина полосы движения	м	1,2 и более	к	1,5 и более
Разворотные площадки, глубина	м	1,5 и более	к	1,5 и более
Разворотные площадки, ширина	м	1,5 и менее	к	1,5 и более
Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	есть	к, г	есть
Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	есть	к, г	есть
Речевые информаторы и маяки	наличие	есть	с	есть
Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	наличие	есть	г	нет

Наименование элементов объекта	Единицы измерения (наличие)	Нормативная величина, наличие	Категории инвалидов	Фактическое состояние на момент обследования
2	3	4	5	6
Аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	есть	г	есть
Тактильная схема	наличие	есть	с	есть
Место отдыха и ожидания:				
- места для сидения на каждом этаже	наличие	есть	о	есть
- зона для коляски на каждом этаже	наличие	есть	к	есть
Навесное оборудование , выступ в зону движения	м	0,1 и менее	с	нет
Лестница, перепады высот на этаже (в коридорах)				
Контрастная маркировка	наличие	есть	с	нет
Поручни с двух сторон на лестнице	наличие	есть	о	нет
- горизонтальные завершения поручней	наличие	есть	о	нет
Пандус внутренний на этаже				
Ширина марша	м	1,0 и более	к	-
Уклон	%	8 и менее	к	-
Разворотные площадки внизу, вверху	м	1,5 и более	к	-
Поручни с двух сторон:	наличие	есть	к, о	-
- на высоте (нижний поручень)	м	0,7	к	-
- на высоте (верхний поручень)	м	0,85 - 0,92	о	-
Лестница межэтажная (в зону оказания услуги) - нет				
Лестница межэтажная (в административный отдел)- нет				
Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	есть	с	-
Поручни с двух сторон:	наличие	есть	о, с	-
- на высоте	м	0,85 - 0,92	о, с	-
- горизонтальные завершения	наличие	есть	о, с	-
- не травмирующие окончания	наличие	есть	о, с	-
- указатели номера этажа на поручне тактильные	наличие	есть		-
Лестница № (вкладка при наличии других лестниц)				
Лифт пассажирский				нет
Кабина:				
- длина	м	1,4 и более	к	-
- ширина	м	1,1 и более	к	-
- ширина дверного проема	м	0,8 и более	к	-
- поручни	наличие	есть	о	-
Световая информация в кабине	наличие	есть	г	-
Звуковая информация в кабине	наличие	есть	с	-
Знак доступности	наличие	есть	к	-
Указатели номера этажа напротив лифта	наличие	есть		-

Наименование элементов объекта	Единицы измерения (наличие)	Нормативная величина, наличие	Категории инвалидов	Фактическое состояние на момент обследования
2	3	4	5	6
4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от вида деятельности)				
Обслуживание через окно/прилавок				
Высота рабочей поверхности гардероб	м	0,8-1,1	к	1,1
Габариты зоны обслуживания (глубина)	м	1,5 и более	к	1,5 и более
Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков				
Обслуживание в зрительном зале				
Ширина проема двери в свету	м	0,9 и более	к	-
Высота порога	м	0,025 и менее	к	-
Информация тактильная	наличие	есть	с	-
Информация визуальная контрастная:	наличие	есть	к, о, с, г	-
- размещение на высоте	м	1,8 и менее	к	-
- высота прописных букв	м	0,025 и более	с	-
Зона для кресла-коляски	наличие	есть	к	-
Ширина полосы движения по зоне обслуживания	м	1,2 и более	к	-
Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.)	м	0,8-1,1	к	-
Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов обслуживания на объекте				
Кабина индивидуального обслуживания № (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.)				
Длина	м	1,8 и более	к	-
Ширина	м	1,6 и более	к	-
Место для сидения	наличие	есть	о	-
Крючки для костылей	наличие	есть	о	-
Вкладка при необходимости описания нескольких кабин				
Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)				
Доля мест для колясочников	%	2 и более	к	-
Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	м	1,2 и более	к	-
Доля мест для лиц с нарушением слуха	%	2 и более	г	-
Вкладка при необходимости описания нескольких залов				
Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников				
наличие		есть	к	нет
5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ для посетителей				
Санузел для инвалидов				
Знак доступности помещения	наличие	есть	к	есть
Тактильная маркировка санузла	наличие	есть	с	есть
Ширина дверного проема	м	0,9 и более	к, о	0,8
Раковина:				
- зона у раковины (глубина)	м	1,3 и более	к	1,4
- зона у раковины (ширина)	м	0,85 и более	к	1,3

Наименование элементов объекта	Единицы измерения (наличие)	Нормативная величина, наличие	Категории инвалидов	Фактическое состояние на момент обследования
2	3	4	5	6
- высота раковины	м	0,75 - 0,85	к	0,84
- опорный поручень	наличие	есть	о	есть
Кабины для инвалидов:				
- опорные поручни унитаза	наличие	есть	к, о	есть
т ч откидные	наличие	есть	к	есть
- зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина)	м	0,8 и более	к	0,8
- крючки для костылей	наличие	есть	о	есть
<i>Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат</i>				

9. Достижение значений показателей по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг (с указанием значений показателей)

1. Входная группа – 1 шт.;
2. Санузел для инвалидов – 1 шт.;
3. Двери (металлические, противопожарные) – 1 шт.;
4. Пандус с поручнями – 1 шт.;
5. Мнемосхема - (1 шт.);
6. Тактильные пиктограммы – 10 шт.;
7. Тактильные указатели на стене – 9 шт.;
8. Информационная вывеска – 2 шт.
9. Информационная индукционная система «Исток» -1 шт.
10. Кресло-коляска -1шт.
11. Информационное табло (бегущая строка) – 1 шт.
12. Информационный звуковой маяк -2 шт.
13. Видео тач-панель -1 шт.
14. Электронный видео-увеличитель -1шт.
15. Стационарный видео увеличитель – 2шт.
16. Кнопка вызова персонала со шнуром – 1 шт.
17. Тактильная плитка в начале и конце ступеней лестничного марша на входной группе;
18. Дополнительный поручень на лестничном марше входной группы

10. Факт организации ситуационной помощи для инвалида и МГН (наличие закрепленного специалиста, вид документа, установившего ответственность специалиста, наличие системы информации о возможности предоставления ситуационной помощи)

В должностные обязанности заведующего экспозиционно-выставочного отдела и специалистов включены дополнительные обязанности по сопровождению и оказанию необходимой ситуационной помощи инвалидам.

11. Итоговое заключение* о результативности исполнения мероприятий Программы – повышения уровня доступности для инвалидов и МГН (по каждой категории инвалидов указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно; ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О,

Согласовано:

И.о. директора
БУ «Центр ремесел»

Л.И. Мари

2020 г.



Согласовано:

Эксперт общественной организации

РОДИК ХМАО Югры «Преобразование»

Д.И. Бичуков

2020 г.

Акт выполненных работ за 2020 год

по исполнению п.1 «Обеспечение условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры посредством проведения комплекса мероприятий по дооборудованию и адаптации объектов сооружения, как внутри зданий, так и снаружи, пандусов, поручней, входных групп, лифтов, обустройства территорий, подъездных путей, санитарных узлов, ванных комнат, установки специализированного оборудования, вспомогательных средств и приспособлений для инвалидов по слуху, зрению, с нарушением функций опорно-двигательного аппарата» государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Доступная среда в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016 - 2022 годы».

№ п/п	Перечень видов работ, согласно технического задания, утвержденному приказом Депкультуры Югры	Объем средств выделенных на 2020 год, тыс. руб.	Отчет за 2020 год	
			Перечень выполненных работ	Количество приобретенного оборудования, ед. / шт.
1	Реконструкция перил на входной группе. Установка дополнительных поручней из нержавеющей стали с травмобезопасными окончаниями на лестничном марше входной группы (п. 5.2.10, СП 59.13330.2012 (Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса на 0,3 м (допускается от 0,27-0,33 м) и иметь не травмирующее завершение)	79,5	Установка дополнительных перил из нержавеющей стали с травмобезопасными окончаниями на лестничном марше входной группы	8 м/п.

2	<p>Доборудование туалетных кабинок, в т.ч. универсальных (приобретение и установка кнопки вызова персонала) Технические средства информирования, ориентирования и установки кнопки (приобретение и установка кнопки вызова сотрудника 1 шт.) в соответствии с разделом 6.5 СП 59.13330.2016</p>		<p>Установка в санузел специальной кнопки вызова специалиста, с устройством (шнуром) по периметру от пола на высоте 15 см.</p>	1 шт.	
3	<p>Средства информирования и ориентирования на объекте (приобретение и установка противоскользящих полос на ступени лестничного марша 10 м/п.) в соответствии с разделом 6.5.1 СП 59.13330.2016</p>		<p>Установка тактильных полиуретановых плит 30 x 30см. перед спуском и подъемом на лестничном марше, вначале пандуса</p>	10 шт.	
4	<p>Средства информирования и ориентирования на объекте (приобретение и установка тактильных полиуретановых плит 15 шт.) в соответствии с разделом 6.5.1 СП 59.13330.2016</p>			20 м/п.	
5	<p>Средства информирования и ориентирования на объекте (приобретение и установка информационного(туристического)знака для маломобильной группы населения) 1 шт.) в соответствии с п.3.4., п 6.5.1 СП 59.13330.2016</p>		<p>Установка информационного знака для маломобильной группы населения.</p>	1 шт.	

Ответственный:

Мари Л.И.

телефон: 8 (3467)32-22-06