


УТВЕРЖДАЮ

Директор бюджетного учреждения  
Ханты-Мансийского автономного  
округа – Югры  
«Центр народных художественных  
промыслов и ремесел»  
О.Д. Бубновене



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ**  
**объекта социальной инфраструктуры**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**  
№ 15

г. Ханты-Мансийск  
Наименование территориального  
образования субъекта Российской  
Федерации

« 14 » 12 2020 г.

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта БУ Центр ремесел

1.2. Адрес объекта 628012, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, д.119

1.3. Сведения о размещении объекта

- отдельно стоящее здание приспособленное помещение в пятиэтажном жилом доме пл. 877,1 кв.м., часть помещения на первом этаже 429,4 кв.м., цокольный этаж 447,7 кв.м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); кв. м

1.4. Год постройки здания 2000, последнего капитального ремонта не было

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: проведен текущий в 2020г.

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Центр народных художественных промыслов и ремесел», БУ Центр ремесел

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) : 628012, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, дом 119

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**  
Дополнительная информация - культура

### 3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом  
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Проезд на автобусе или маршрутном такси, остановка «Пятая школа» ул. Пионерская маршрутное такси № 13, ул. Рознина 119.  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту  
не имеется

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 200(двести) м

3.2.2 время движения (пешком) 3(три) мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - Да,

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;* -Да

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная;* Нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, при подходе к прилегающей городской территории на лестнице нет поручней, пандус не соответствует нормам.

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет*

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	А
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	А
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В (территория города)	1	1
2	Вход (входы) в здание	ДП-В	2	2
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-В	3	3
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В	4	4
4.1.	Зона обслуживания инвалидов	ДП-В	4	4
4.2	Место приложения труда	-	-	-
4.3	Жилые помещения	-	-	-
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В	5	5
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-В	6	6
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В (территория города)	-	-

\*\* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно

**3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Состояние доступности объекта оценено как доступно полностью всем (ДП-В) (Без учета путей движения к объекту от остановки общественного транспорта).**

#### 4. Управленческое решение.

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
-------	---	---

1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ТР. (территория города)
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
4.1.	Зона обслуживания инвалидов	Не нуждается
4.2.	Место приложения труда	-
4.3.	Жилые помещения	-
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Не нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ТР. (территория города)
8.	Все зоны и участки	

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ \_\_\_\_\_

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **ДП-В**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) **Состояние доступности объекта оценено как доступно полностью всем (ДП-В) (Без учета путей движения к объекту от остановки общественного транспорта).**

4.4. Для принятия решения требуется, **не требуется** (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии по обследованию здания учреждения с целью создания доступных условий для МГН

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

**нет**

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов **Общественная организация РОДИК «Преобразование»;**

4.4.6. Территория прилегающая к зданию БУ Центр ремесел относится к Муниципальной собственности, направлено письмо в администрацию города по выполнению мероприятий (ТР), работы по

адаптации прилегающей территории для инвалидов, а также реконструкцию путей следования к объекту от остановки к учреждению (понижение бордюров, установки дополнительного поручня, оборудования пандуса в соответствии с нормами для следования инвалидов-колясочников на прилегающую территорию).

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается - **Акт контрольно-аналитического мероприятия по установлению достоверного уровня доступности объекта сферы культуры, оснащенного за счет средств целевой программы ХМАО-Югры «Доступная среда в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре» на 2019-2023годы, Общественная организация РОДИК «Преобразование» от 14.12.2020 года.**\_\_\_\_\_

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации E-mail: [centr-remesel@mail.ru](mailto:centr-remesel@mail.ru)  
[http:// ugra-traditionalart.ru](http://ugra-traditionalart.ru) \_\_\_\_\_  
(*наименование сайта, портала*)

## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на <u>1</u> л.  |
| 2. Входа (входов) в здание                 | на <u>1</u> л.  |
| 3. Путей движения в здании                 | на <u>1</u> л.  |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на <u>3</u> л.  |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на <u>1</u> л.  |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>1</u> л.  |
| Результаты фото фиксации на объекте _____  | на <u>15</u> л. |
| Поэтажные планы, паспорт БТИ _____         | на <u>2</u> л.  |

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту).

Руководитель  
рабочей группы

директор О.Д. Бубновене

Члены рабочей группы: заместитель директора Л.И.Мари  
Главный бухгалтер Е.С. Минеева

В том числе:

Представитель общественной  
Организации РОДИК «Преобразование»

Д.И. Бичуков

Представитель Департамента  
культуры

О.Г. Крель



Управленческое решение согласовано « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
(протокол № \_\_\_\_)

Комиссией по обследованию здания учреждения с целью создания доступных условий для МГН

## I Результаты обследования:

### 1. Территории, прилегающей к зданию (участка) БУ Центр ремесел, ул. Розина 119

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим о для инвалид а (категор ия)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	Нет			Муниципальная собственность		-	-
1.2	Путь (пути) движения на территории	Есть		1	Муниципальная собственность	(К, О, С)	Понизить бордюр, установить пандус, расширить тротуар, установить поручни	ТР*
1.3	Лестница (наружная)	Есть		2	Отсутствуют поручни	(О, С)	Установить дополнительный поручень	ТР*
1.4	Пандус (наружный)	Нет		3	Отсутствует пандус	(К, О, С)	Обустроить пандус	ТР*
1.5	Автостоянка и парковка	Нет		4	Отсутствует	(К, О, С, Г, У)	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				-		-	

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория прилегающая к зданию	ДЧ-В	1	1,2	-

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно; ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР;

**Комментарий к заключению: \*Территория прилегающая к зданию БУ Центр ремесел относится к Муниципальной собственности, направленно письмо в администрацию города по выполнению**

**мероприятий ТР, работы по адаптации прилегающей территории для инвалидов.**

**I Результаты обследования:**  
**2. Входа (входов) в здание**  
**БУ Центр ремесел ул. Розина 119**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		5	Нет			
2.2	Пандус (наружный)	есть		6	Нет			
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		7	Нет			
2.4	Дверь (входная)	есть			Нет			
2.5	Тамбур	есть			Нет			
	ОБЩИЕ требования к зоне							

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДП-В	2	5,6,7	

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Работы выполнены в соответствии с СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

### I Результаты обследования:

#### 3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) БУ Центр ремесел ул. Розина 119

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Есть		8,9	Нет	-		
3.2	Лестница (внутри здания)	Есть			Нет	-		-
3.3	Пандус (внутри здания)	Нет			-	-		-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	Нет			-	-		-
3.5	Дверь	Есть			Нет		-	-
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	Есть			Нет		-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-В	3	8,9	

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**мероприятий ТР, работы по адаптации прилегающей территории для инвалидов.**

**I Результаты обследования:**  
**2. Входа (входов) в здание**  
**БУ Центр ремесел ул. Рознина 119**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		5	Нет			
2.2	Пандус (наружный)	есть		6	Нет			
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		7	Нет			
2.4	Дверь (входная)	есть			Нет			
2.5	Тамбур	есть			Нет			
	ОБЩИЕ требования к зоне							

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДП-В	2	5,6,7	

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Работы выполнены в соответствии с СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

### I Результаты обследования:

#### 3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

БУ Центр ремесел ул. Розина 119

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Есть		8,9	Нет	-		
3.2	Лестница (внутри здания)	Есть			Нет	-		-
3.3	Пандус (внутри здания)	Нет			-	-		-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	Нет			-	-		-
3.5	Дверь	Есть			Нет		-	-
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	Есть			Нет		-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-В	3	8,9	

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант I – зона обслуживания инвалидов  
БУ ХМАО-Югры ЦНХПиР, ул. Рознина 119**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	Нет			Услуга не оказывается, потребность отсутствует.	-	-	-
4.2	Зальная форма обслуживания	Есть			Нет	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	Есть			-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	Есть			-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	Нет			Услуга не оказывается, потребность отсутствует.	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

**II Заключение по зоне:**

	Состояние	Приложение	Рекомендации
--	-----------	------------	--------------

Наименование структурно-функциональной зоны	доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Зона обслуживания инвалидов	ДП-В	4	10,11	

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно; ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

### I Результаты обследования:

#### 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

##### Вариант II – места приложения труда

##### БУ Центр ремесел ул. Рознина 119

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	Нет			-	-	-	-

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Место приложения труда	-	-	-	-

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

### I Результаты обследования:

#### 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

##### Вариант III – жилые помещения

##### БУ ХМАО-Югры ЦНХПиР, ул. Рознина 119

Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	Нет			-		-	

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Жилые помещения	-			-

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**  
**5. Санитарно-гигиенических помещений**  
**БУ ХМАО-Югры ЦНХПиР, ул. Рознина 119**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		12	Нарушения не выявлены	-	-	-
5.2	Душевая/ ванная комната	нет			-		-	
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет			-		-	
	ОБЩИЕ требования к зоне				-		-	

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В	5	12	

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно; ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Работы выполнены в соответствии со СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

**I Результаты обследования:**  
**6. Системы информации на объекте**  
**БУ ХМАО-Югры ЦНХПиР, ул. Розина 119**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть			Нет		-	-
6.2	Акустические средства	есть			Нет		-	-
6.3	Тактильные средства	есть			Нет		-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДП-В		13,14,15,16	

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно  
 \*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Работы выполнены в соответствии со СНИП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».